

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（六）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3YN202405170062	临沧市沧源县勐董镇龙乃村出水洞山庄在基本农田红线内建鱼塘，并使用建筑垃圾建塘埂。	沧源县	生态	<p>1.该信访举报地块位于沧源自治县勐董镇龙乃村，由云南沐申商贸有限公司于2024年4月23日与勐董镇龙乃村农户签订土地租赁合同，租用8.236亩土地，用于稻田养鱼、农业生产。</p> <p>2.该地块确为永久基本农田，为便于耕作，提高粮食产量，提高经济收益，云南沐申商贸有限公司租赁该地块后，于2024年5月12日开始进行田地整理，进行小田改大田。现场核实时，田地基本整理完毕，准备栽种水稻和玉米，田块中间已育有秧苗。故，“在基本农田红线内建鱼塘”问题不属实。</p> <p>3.经与当地村、组干部及村民核实，该公司在田地整理中未使用建筑垃圾垒田埂，但在靠近村庄道路一侧利用少量碎石、碎砖对田埂加固。现场核实时，田埂上确实堆放有少量碎砖头。故，“使用建筑垃圾建塘埂”问题部分属实。</p>	部分属实	立行立改。清运堆存的建筑垃圾，完成地块水稻和玉米种植。	<p>经调查处理，该问题已于2024年5月21日办结。</p> <p>1.于5月18日完成田埂上堆存的碎砖头的清运。</p> <p>2.于5月21日完成地块水稻和玉米种植。。</p>	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
2	X3YN202405170047	临沧市云县爱华镇德胜村委会立早村的小型冶炼厂（云南正友管业公司旁），违法回收、拆解废旧电池电瓶，冶炼稀有金属，废水直排地下河，周围空气受到严重污染，散发恶臭。	云县	水	<p>1.举报中提到的云南正友管业公司为云南再生物资产业园的入园企业，云南正友管业公司旁以及所在园区和周边没有冶炼厂。</p> <p>2.现场核查未发现园区内企业违法回收、拆解废旧电池电瓶的情况，没有冶炼稀有金属行为，无地下河、无废水直排情况。</p> <p>3.现场调查期间，未见排污企业排放污染气体，现场没有闻到恶臭。</p>	不属实	无	<p>经调查处理，该问题已于2024年5月19日办结。</p> <p>1.立行立改，云县人民政府及时组建工作专班，健全园区运行管理机制，依法规范各类经营行为。</p> <p>2.举一反三，制定印发《云县人民政府办公室关于印发云县云南再生资源产业园整顿提升工作方案》，督促云南再生物资产业园的入园企业加强生态环境保护相关法律法规的学习，进一步履行好企业污染防治主体责任，杜绝各类环境违法行为。</p>	已办结	无